

## A régi kilátó

Írta: Administrator

2011. november 02. szerda, 10:48 - Módosítás: 2011. november 03. csütörtök, 11:09

---



A Badacsony hegyen először 1906-ban készült faszerkezetű kilátó. A hegyen lévő magasabb fák közül vágtak ki és abból készítettek egy ácsolt kilátót. Az időjárásnak kitett építményt többször javították, majd a 60-as években teljesen használhatatlanná vált. Ekkor került sor a jelenlegi kilátó megépítésére fenyő gömbfából csavar kötésekkel – szegezéssel és drótkötélfeszítéssel. A csapadékos és szeles időjárásnak és sajnos a vandalizmusnak is köszönhetően, az időszakos karbantartás hiánya miatt balesetveszélyessé vált. A faszerkezet korhad, a csavarkötések korrodálódnak és a rögzítések sem töltik be a szerepüket. A lépcső és a korlátok elvesztették a biztonságos funkciójukat.

A környező fák időközbeni növekedése miatt is indokolt egy új létesítmény megvalósítása.